

Số: 167/TM-DAP

Hải phòng, ngày 01 tháng 8 năm 2025

Về việc: Báo giá hạng mục Sửa chữa 02 bồn
chứa NH3 lỏng V0501AB

THƯ MỜI QUAN TÂM

Kính gửi: Quý Công ty

Công ty Cổ phần DAP- VINACHEM xin gửi tới Quý Công ty lời chào trân trọng.

Công ty Cổ phần DAP- VINACHEM mời Quý Công ty khảo sát và báo giá, thi công hạng mục sau:

STT	Tên hạng mục	Nội dung thực hiện
1	Sửa chữa 02 bồn chứa NH3 lỏng V0501AB	- Theo bảng khối lượng đính kèm - Thời gian thực hiện dự kiến: quý III năm 2025

Đề nghị Quý Công ty tới khảo sát và báo giá chi phí thực hiện hạng mục trên để lập dự toán. Nội dung báo giá cần nêu rõ đơn giá chi tiết và các chi phí khác (nếu có).

- Thời gian khảo sát: bắt đầu từ ngày 01/8/2025;
- Thời gian nhận báo giá: ngày 05/8/2025.
- Địa chỉ nhận báo giá: phòng Kỹ thuật Cơ điện- Công ty cổ phần DAP-VINACHEM- Lô N5.8 khu Công nghiệp Đình Vũ, thuộc khu kinh tế Đình Vũ, Cát Hải, P.Đông Hải 2, Q.Hải An, TP.Hải Phòng, Việt Nam.
- Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ với phòng Kỹ thuật Cơ điện- Công ty cổ phần DAP-VINACHEM.

- Số điện thoại: 02253.979.368 Số fax: 02253.979.170

Đề nghị Quý Công ty sau khi nhận được thư mời xin vui lòng xác nhận qua email: phongcodiendap@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Công ty./.

KT.TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thanh Hải

BẢNG KHỐI LƯỢNG

Hạng mục: Sửa chữa 02 bồn chứa NH3 lỏng V0501AB

TT	Nội dung công việc	Diễn giải, yêu cầu kỹ thuật	ĐVT	Số lượng	Ghi chú
1	Phun cát làm sạch kết cấu thép cầu thang, lan can, sàn thao tác, các đường ống công nghệ (đường ống không bọc bảo ôn), các giá đỡ đường ống trong khu vực kho chứa...	Phun cát làm sạch bề mặt kim loại đạt cấp độ Sa 2.5	m2	1.100	
2	Phun cát làm sạch bề mặt kim loại bên ngoài bồn chứa (thành bồn và nóc bồn)	Phun cát làm sạch bề mặt kim loại đạt cấp độ Sa 2.5	m2	5.230	
3	Sơn chống rỉ và sơn phủ bảo vệ kết cấu thép cầu thang, lan can, sàn thao tác, các đường ống công nghệ (đường ống không bọc bảo ôn), các giá đỡ đường ống trong khu vực kho chứa...	- 01 lớp sơn lót chống rỉ Epoxy; - 01 lớp sơn trung gian sơn Epoxy; - 01 lớp sơn PU phủ ngoài chống tia UV; - Tổng chiều dày các lớp sơn sau khi hoàn thiện đạt 250-300micromet.	m2	1.100	
4	Sơn chống rỉ và sơn phủ bảo vệ bên ngoài bồn chứa (thành bồn và nóc bồn)	- 01 lớp sơn lót chống rỉ Epoxy; - 01 lớp sơn trung gian Epoxy; - 01 lớp sơn PU phủ ngoài (màu trắng) chống tia UV; - Tổng chiều dày các lớp sơn sau khi hoàn thiện đạt 250-300micromet.	m2	5.230	
5	Sửa chữa các vị trí đường ống bị ăn mòn	Sửa chữa các vị trí bị ăn mòn quá 30% chiều dày ống, trong điều kiện vẫn còn NH3	Vị trí	5	

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÒNG KT CĐ

NHÀ MÁY DAP

Nguyễn Thanh Hải

Hoàng Văn Đức

Đỗ Mạnh Hà