

Số: 168/TM- DAP

Về việc: Báo giá hạng mục Sửa chữa cánh khuấy bồn phản ứng A0201AB

Hải phòng, ngày 04 tháng 8 năm 2025

THƯ MỜI QUAN TÂM

Kính gửi: Quý Công ty

Công ty Cổ phần DAP- VINACHEM xin gửi tới Quý Công ty lời chào trân trọng.

Công ty Cổ phần DAP- VINACHEM mời Quý Công ty khảo sát và báo giá, thi công hạng mục sau:

STT	Tên hạng mục	Nội dung thực hiện
1	Sửa chữa cánh khuấy bồn phản ứng A0201AB	- Theo bảng khối lượng đính kèm - Thời gian thực hiện dự kiến: quý III năm 2025

Đề nghị Quý Công ty tới khảo sát và báo giá chi phí thực hiện hạng mục trên để lập dự toán. Nội dung báo giá cần nêu rõ đơn giá chi tiết và các chi phí khác (nếu có).

- Thời gian khảo sát: bắt đầu từ ngày 04/8/2025;
- Thời gian nhận báo giá: ngày 08/8/2025.
- Địa chỉ nhận báo giá: phòng Kỹ thuật Cơ điện- Công ty cổ phần DAP-VINACHEM- Lô N5.8 khu Công nghiệp Đình Vũ, thuộc khu kinh tế Đình Vũ, Cát Hải, P.Đông Hải, TP.Hải Phòng, Việt Nam.
- Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ với phòng Kỹ thuật Cơ điện- Công ty cổ phần DAP-VINACHEM.

- Số điện thoại: 02253.979.368 Số fax: 02253.979.170

Đề nghị Quý Công ty sau khi nhận được thư mời xin vui lòng xác nhận qua email: phongcodiendap@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Công ty./.

KT.TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thanh Hải

BẢNG KHỐI LƯỢNG


Hạng mục: Sửa chữa cánh khuấy bồn phản ứng A0201AB

TT	Nội dung công việc	Diễn giải, yêu cầu kỹ thuật	ĐVT	Khối Lượng	Ghi chú
1	Gia công chế tạo mới cánh khuấy A0201AB vật liệu 904L	Gia công theo bản vẽ (2025/PA/A0201-00)	Cái	2	
2	Tháo dỡ động cơ, hộp giảm tốc, bộ khuấy, trục cánh khuấy A0201AB cũ	Dùng cầu tháo dỡ các cụm thiết bị cũ trên mặt bể đưa xuống mặt đất	Cụm	2	
3	Bảo dưỡng hộp giảm tốc cánh khuấy A0201AB	- Tháo dỡ hộp giảm tốc kiểm tra tình trạng các cặp bánh răng ăn khớp; tình trạng các vòng bi trên các trục. Thay thế các vòng bi bị mòn, hỏng. - Thay thế các phốt chắn dầu trên trục vào/ra hộp giảm tốc. - Thay thế lọc dầu và dầu bôi trơn mới. (Các vật tư thay thế do Công ty DAP cấp)	Cái	2	
4	Bảo dưỡng động cơ điện cánh khuấy A0201AB	- Bảo dưỡng, vệ sinh cuộn dây, cánh tản nhiệt... - Kiểm tra, bảo dưỡng các vòng bi. Thay thế vòng bi nếu mòn hỏng	Cái	2	
5	Sửa chữa cải tạo bộ khuấy A0201AB	- Vệ sinh khung bộ đỡ cũ; - Cải tạo khung bộ đỡ- Theo bản vẽ (2025/PA/A0201-02) - Bọc composite toàn bộ khung bộ đỡ. (Composite có cốt là sợi polyester)	Cái	2	
6	Lắp đặt, căn chỉnh hoàn thiện cánh khuấy A0201AB	- Cầu, lắp đặt trục cánh khuấy, bộ khuấy, hộp giảm tốc, động cơ vào trên mặt bể - Căn chỉnh đồng tâm các cặp khớp nối và độ đảo của các tầng cánh khuấy	Cụm	2	

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÒNG KT CƠ ĐIỆN

NHÀ MÁY PA


Nguyễn Thanh Hải


Hoàng Văn Đức


Vũ Nam