

Số: 182/TM- DAP

Hải phòng, ngày 22 tháng 8 năm 2025

Về việc: Báo giá hạng mục Sửa chữa 02 bồn
chứa NH3 lỏng V0501AB

THƯ MỜI QUAN TÂM

Kính gửi: Quý Công ty

Công ty Cổ phần DAP- VINACHEM xin gửi tới Quý Công ty lời chào trân trọng.

Công ty Cổ phần DAP- VINACHEM mời Quý Công ty khảo sát và báo giá, thi công hạng mục sau:

STT	Tên hạng mục	Nội dung thực hiện
1	Sửa chữa 02 bồn chứa NH3 lỏng V0501AB	- Theo bảng khối lượng đính kèm - Thời gian thực hiện dự kiến: quý III năm 2025

Đề nghị Quý Công ty tới khảo sát và báo giá chi phí thực hiện hạng mục trên để lập dự toán. Nội dung báo giá cần nêu rõ đơn giá chi tiết và các chi phí khác (nếu có).

- Thời gian khảo sát: bắt đầu từ ngày 22/8/2025;
- Thời gian nhận báo giá: ngày 29/8/2025.
- Địa chỉ nhận báo giá: phòng Kỹ thuật Cơ điện- Công ty cổ phần DAP-VINACHEM- Lô N5.8 khu Công nghiệp Đình Vũ, thuộc khu kinh tế Đình Vũ, Cát Hải, P.Đông Hải, TP.Hải Phòng, Việt Nam.

- Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ với phòng Kỹ thuật Cơ điện- Công ty cổ phần DAP-VINACHEM.

- Số điện thoại: 02253.979.368 Số fax: 02253.979.170

Đề nghị Quý Công ty sau khi nhận được thư mời xin vui lòng xác nhận qua email: phongcodiendap@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Công ty./.

KT.TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC


Nguyễn Thanh Hải

Hải Phòng, ngày 20 tháng 8 năm 2025

BẢNG KHÔI LƯỢNG

Hạng mục: sửa chữa 02 bồn chứa NH3 lỏng V0501AB

STT	Nội dung công việc	Diễn giải, yêu cầu kỹ thuật	ĐVT	Số lượng	Ghi chú
I Sửa chữa bồn chứa NH3 lỏng V0501A					
1	Đánh rỉ làm sạch bề mặt thép kết cấu, đường ống	- Đánh rỉ làm sạch bề mặt kim loại đạt cấp độ St2 - St3. - Bao gồm cầu thang, lan can, sàn thao tác, các đường ống công nghệ (đường ống không bọc bảo ôn), các giá đỡ đường ống trong khu vực kho chứa...	m2	275	
2	Đánh rỉ làm sạch bề mặt kim loại bên ngoài bồn chứa	- Đánh rỉ làm sạch bề mặt kim loại đạt cấp độ St2 - St3. - Bao gồm thành bồn, nóc bồn, gân tăng cứng thành bồn...	m2	604	
3	Sơn chống rỉ thép kết cấu, đường ống	- Sử dụng sơn bó rỉ hoặc sơn được trên các bề mặt rỉ vàng, không yêu cầu cao về làm sạch bề mặt là sơn No More Rust E039 (Somay-Q) hoặc tương đương. - Bao gồm cầu thang, lan can, sàn thao tác, các đường ống công nghệ (đường ống không bọc bảo ôn), các giá đỡ đường ống trong khu vực kho chứa...	m2	275	
4	Sơn chống rỉ bên ngoài bồn chứa	- Sử dụng sơn bó rỉ hoặc sơn được trên các bề mặt rỉ vàng, không yêu cầu cao về làm sạch bề mặt là sơn No More Rust E039 (Somay-Q) hoặc tương đương. - Bao gồm thành bồn, nóc bồn, gân tăng cứng thành bồn...	m2	604	
5	Vệ sinh làm sạch toàn bộ diện tích ngoài bồn chứa, thép kết cấu, đường ống.	- Sử dụng nước áp lực có pha hóa chất làm sạch (Pre-Clean WB, Fumirus, Blast Saver, Pintal). - Bao gồm: thân bồn và nóc bồn; kết cấu thép cầu thang, lan can, sàn thao tác, các đường ống công nghệ (đường ống không bọc bảo ôn), các giá đỡ đường ống trong khu vực kho chứa...	m2	3.568	
6	Sơn toàn bộ diện tích ngoài bồn chứa, thép kết cấu, đường ống	- Phòng mòn, phục hồi và bảo vệ bề mặt sơn bằng sản phẩm Nano Clear NCI (Nano Clear NCI-NPG) của Nanovere Technologies (Hoa Kỳ) hoặc tương đương. - Bao gồm: thân bồn và nóc bồn; kết cấu thép cầu thang, lan can, sàn thao tác, các đường ống công nghệ (đường ống không bọc bảo ôn), các giá đỡ đường ống trong khu vực kho chứa...	m2	3.568	
7	Sửa chữa các vị trí đường ống bị ăn mòn	Sửa chữa các vị trí bị ăn mòn quá 30% chiều dày ống, trong điều kiện vẫn còn NH3	Vị trí	5	
II Sửa chữa bồn chứa NH3 lỏng V0501B					
8	Đánh rỉ làm sạch bề mặt thép kết cấu, đường ống	- Đánh rỉ làm sạch bề mặt kim loại đạt cấp độ St2 - St3. - Bao gồm cầu thang, lan can, sàn thao tác, các đường ống công nghệ (đường ống không bọc bảo ôn), các giá đỡ đường ống trong khu vực kho chứa...	m2	275	
9	Đánh rỉ làm sạch bề mặt kim loại bên ngoài bồn chứa	- Đánh rỉ làm sạch bề mặt kim loại đạt cấp độ St2 - St3. - Bao gồm thành bồn, nóc bồn, gân tăng cứng thành bồn...	m2	604	
10	Sơn chống rỉ thép kết cấu, đường ống	- Sử dụng sơn bó rỉ hoặc sơn được trên các bề mặt rỉ vàng, không yêu cầu cao về làm sạch bề mặt là sơn No More Rust E039 (Somay-Q) hoặc tương đương. - Bao gồm cầu thang, lan can, sàn thao tác, các đường ống công nghệ (đường ống không bọc bảo ôn), các giá đỡ đường ống trong khu vực kho chứa...	m2	275	

STT	Nội dung công việc	Diễn giải, yêu cầu kỹ thuật	ĐVT	Số lượng	Ghi chú
11	Sơn chống rỉ bên ngoài bồn chứa	- Sử dụng sơn bó rỉ hoặc sơn được trên các bề mặt rỉ vàng, không yêu cầu cao về làm sạch bề mặt là sơn No More Rust E039 (Somay-Q) hoặc tương đương. - Bao gồm thành bồn, nóc bồn, gân tăng cứng thành bồn...	m2	604	
12	Vệ sinh làm sạch toàn bộ diện tích ngoài bồn chứa, thép kết cấu, đường ống.	- Sử dụng nước áp lực có pha hóa chất làm sạch (Pre-Clean WB, Fumirus, Blast Saver, Pintal). - Bao gồm: thân bồn và nóc bồn; kết cấu thép cầu thang, lan can, sàn thao tác, các đường ống công nghệ (đường ống không bọc bảo ôn), các giá đỡ đường ống trong khu vực kho chứa...	m2	3.568	
13	Sơn toàn bộ diện tích ngoài bồn chứa, thép kết cấu, đường ống	- Phòng mòn, phục hồi và bảo vệ bề mặt sơn bằng sản phẩm Nano Clear NCI (Nano Clear NCI-NPG) của Nanoverre Technologies (Hoa Kỳ) hoặc tương đương. - Bao gồm: thân bồn và nóc bồn; kết cấu thép cầu thang, lan can, sàn thao tác, các đường ống công nghệ (đường ống không bọc bảo ôn), các giá đỡ đường ống trong khu vực kho chứa...	m2	3.568	
14	Sửa chữa các vị trí đường ống bị ăn mòn	Sửa chữa các vị trí bị ăn mòn quá 30% chiều dày ống, trong điều kiện vẫn còn NH3	Vị trí	5	

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÒNG KT CD

NHÀ MÁY DAP

Nguyễn Thanh Hải

Hoàng Văn Đức

Đỗ Mạnh Hà